

保守点検報告書

廿日市学校給食センター 様



株式会社 **中西製缶所**

中四国支店 〒731-0113

広島県広島市安佐南区西原七丁目8-41

TEL:082-871-7681 FAX:082-871-7684

営業担当者:

診断担当者:

機器リスト



廿日市学校給食センター 様

点検実施日2024年8月9日



セクション	商品名	型 式	年 式	ガス種	備 考	ランク
No	メーカー	機 番		電源(V)		
A	マイコンスライサー	OSI-04			1号機	C
1	中西製作所	6120197		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			2号機	C
2	中西製作所	6120198		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			3号機	C
3	中西製作所	6040301		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			4号機	C
4	中西製作所	6040302		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			5号機	C
5	中西製作所	6040299		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			6号機	A
6	中西製作所	6040300		3相200V		

ランク	
A	問題のないもの
B	客先にて対処が可能なもの
C	サービスを依頼する作業
D	重症な機械




点検作業報告書

点検実施日 2024年8月9日



A	マイコンスライサー	C	1号機	不具合
1	OSI-04		6120197	
①			②	① 押えコンベア先端ローラーシャフトの 削れ ローラーからブッシュが抜ける
				② 送りコンベアテンションローラー シャフトの削れ

A	マイコンスライサー	C	2号機	不具合
2	OSI-04		6120198	
①			②	① 送りコンベアテンションローラー シャフトの削れ
				② 押えコンベア先端ローラーシャフトの 削れ

A	マイコンスライサー	C	3号機	不具合
3	OSI-04		6040301	
①			②	① 押えコンベア先端ローラーシャフトの 削れ ローラーからブッシュが抜ける
				② 押えコンベア先端ローラーシャフトの 削れ
③				③ 電源ケーブルに変形箇所、ヒビあり

A	マイコンスライサー	C	4号機 6040302	不具合
4	OSI-04			① 押えコンベアテンションローラーの 削れ
	①		②	② 押えコンベア先端ローラーシャフトの 削れ
	③			③ 電源ケーブルにヒビあり
				備考
				安全カバー外されている

A	マイコンスライサー	C	5号機 6040299	不具合
5	OSI-04			① 押えコンベア駆動ローラーベアリング の回転が重い
	①			
				備考
				安全カバー外されている

ランク	
A	問題のないもの
B	客先にて対処が可能なもの
C	サービスを依頼する作業
E	重症な機械