

保守点検報告書

廿日市学校給食センター 様



株式会社 **中西製缶所**

中四国支店 〒731-0113

広島県広島市安佐南区西原七丁目8-41

TEL:082-871-7681 FAX:082-871-7684

営業担当者: 

診断担当者: 

機 器 リ ス ト



甘日市学校給食センター 様

点検実施日2025年7月25日

セク ション	商品名	型 式	年式	ガス種	備 考	ランク
№	メーカー	機 番		電源(V)		
A	マイコンスライサー	OSI-04			1号機	C
1	中西製作所	6120197		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			2号機	A
2	中西製作所	6120198		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			3号機	A
3	中西製作所	6040301		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			4号機	A
4	中西製作所	6040302		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			5号機	A
5	中西製作所	6040299		3相200V		
A	マイコンスライサー	OSI-04			6号機	C
6	中西製作所	6040300		3相200V		


ランク	
A	問題のないもの
B	客先にて対処が可能なもの
C	サービスを依頼する作業
D	重症な機械


点検作業報告書


点検実施日 2025年7月25日





A	マイコンスライサー	C	1号機	不具合
1	MSI-04		6120197	押さえコンベアベルト 劣化
①		②		① 押さえコンベアベルト交換、調整実施 予備部品を使用
				② ヘッド部 ワッシャー劣化 交換を推奨いたします
				

A	マイコンスライサー	A	2号機	不具合
2	MSI-04		6120198	押さえコンベアベルト 劣化
①				① 押さえコンベアベルト交換、調整実施 予備部品を使用
				

A	マイコンスライサー	A	3号機	不具合
3	MSI-04		6040301	押さえコンベアベルトテンション調整 実施
①				
				

A	マイコンスライサー	A	4号機	不具合
4	MSI-04		6040302	① 押さえコンベアベルト 劣化 ① 押さえコンベアベルト交換、調整実施 予備部品を使用
① 				備考 安全カバー外されている

A	マイコンスライサー	A	5号機	不具合
5	MSI-04		6040299	① 送りコンベアベルト 劣化 ① 送りコンベアベルト交換、調整実施 予備部品を使用
① 				備考 安全カバー外されている

A	マイコンスライサー	C	6号機	不具合
5	MSI-04		6040300	① 押さえコンベア先端ローラー 劣化 ① シャフト 摩耗
① 				

ランク	
A	問題のないもの
B	客先にて対処が可能なもの
C	サービスを依頼する作業
D	重症な機械