




廿日市学校給食センター蒸気釜点検

2026年1月15日
服部工業株式会社

点 検： 2026年1月5日
機 種： RHST-400×9台 RHST-310×3台

■RHST-400

①蓋開閉アングル亀裂 ※A/B/C/E/F釜



※アングル亀裂に関しては亀裂が深くないため経過観察

② 蒸気漏れ(スィベルジョイントの緩み) ※C/G釜



② 蒸気漏れ(給気バルブ下部ユニオン腐食) ※G釜



※部品交換及び配管組み直しが必要

■RHST-310(和え物室)

右側釜

① ドレンバルブより蒸気漏れ



◆左側釜

① 蒸気漏れ(給気バルブ)



※部品交換及び配管組み直しが必要

② ステンレスワイヤーホース腐食



② ステンレスワイヤーホース腐食

