

作業報告書

廿日市市立廿日市学校給食センター 様

FSD

株式会社フロムシステムダイレクト

作業報告書

株式会社フロムシステムダイレクト 広島

年 月 日	R6.8.2	作業担当者	
顧 客 名	廿日市市立廿日市学校給食センター 様		
住 所	広島県廿日市市宮内工業団地1番地63		
連 絡 先	0829-39-0661		
納入システム	Bシステム1：1+GR-8		
作業内容	保守点検作業実施致しました。 脱水機分解洗浄・点検 粉碎機内蔵シンク点検 各制御盤点検 各所グリースアップ		
備考	点検時に動作不良は見られませんでした。 経年劣化しております下記の部品の交換見積をお送り致します。 ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。 ①洗浄室：搬送ポンプのプーリーが軽い症状あり→搬送ポンプの交換見積 ②厨芥処理室：給湯ホースが折れ曲がり劣化あり→給湯ホースの交換見積		



No. 1

脱水機(YS-1500RT)

ポリバケツ交換装置

(GR-8)

全体写真



No. 2

洗浄モータ

異音・動作不良なし



No. 3

脱水モータ

異音・動作不良なし



No. 4

電磁弁

異常なし

給湯ホースの劣化あり



No. 5

チェーン(脱水モータ)

異常なし


グリス注油



No. 6

軸受け部

水漏れなし



No. 7

インジケータ

センサー感知確認



No. 8

スクリーン

洗浄前



No. 9

スクリーン

洗浄後



No. 10

上ブラケット

洗浄前



No. 11

上ブラケット

洗浄後



No. 12

洗浄筒

洗浄後



No. 13

制御盤 (SB-1P)

ランプ点灯確認



No. 14

制御盤 (SB-1P)

絶縁抵抗値測定

異常なし



No. 15

洗浄室

粉碎機内蔵シンク

(SDSP-1600-156)

全体写真



No. 16

粉砕機 (SS-156GL)


異音・動作不良なし



No. 17

オイルシール部

水漏れなし



No. 18

処理刃

異常なし



No. 19

飛散防止ゴム

異常なし



No. 20

搬送ポンプ(PH-50)


プーリーが軽い状態



No. 21

搬送ポンプ用モーター

異音・動作不良なし



No. 22

搬送ポンプ用Vベルト


張り調整



No. 23

制御盤(DB-1)

ランプ点灯確認



No. 24

制御盤(DB-1)

絶縁抵抗値測定

異常なし



No. 25

水漏れチェック

水漏れなし

余 白

余 白