

特定建築物維持管理状況報告書

2026年4月9日

広島県知事 様

住所 廿日市市下平良一丁目 11 番 1 号

氏名 廿日市市長 松本太郎

(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び  
代表者の氏名)

次のとおり、2025年度 前・後 期分の維持管理状況を報告します。

1 特定建築物の名称 ( 宮島水族館 )

2 建築物環境衛生管理技術者 ( XXXXXXXXXX )

3 空気環境の測定

空気環境の測定日	2025年11月13日	2026年1月19日	2026年3月16日
測定結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
自主測定・依頼測定の別	自主測定 <u>依頼測定</u>	自主測定・ <u>依頼測定</u>	自主測定・ <u>依頼測定</u>

4 空気環境の調整

(1) 冷却塔(※ 冷却塔のある場合に記入)

ア 水質検査(使用水が水道水以外の場合に実施)

検査日	検査結果	備考
年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	

イ 冷却塔及び冷却水の汚れの点検

実施日	備考
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

**ウ 冷却塔及び冷却水の水管の清掃**

実施日	備 考
年 月 日	
年 月 日	

(2) 加湿器 (※ 加湿器がある場合に記入)

**ア 水質検査(使用水が水道水以外の場合に実施)**

検査日	検査結果	備 考
年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	

**イ 加湿装置の汚れの点検**

実施日	備 考
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

**ウ 加湿装置の清掃**

実施日	備 考
年 月 日	
年 月 日	

(3) 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検

実施日	備 考
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

## 5 給水の管理

### (1) 飲料水の検査

検査項目		検査日	検査結果	備考
水質 検査	<del>-(全項目)-</del>	年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
	<del>-(飲適検査)-</del>	年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
	<del>-( )-</del>	年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
残留塩素含有率		2025年10月1日から 2026年3月31日まで	別紙のとおり	
水道法第34条の2に基づく書類検査受検年月日			年 月 日	上水のみ

### (2) 飲料水貯水槽の清掃

実施日	貯水槽名称	備考
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	

### (3) 中央式給湯設備の管理(※ 中央式給湯設備がある場合に記入)

#### ア 水質検査

検査項目	検査日	検査結果	備考
水質検査	年 月 日	適・否 (別紙のとおり)	
残留塩素含有率	年 月 日から 年 月 日まで	別紙のとおり	
※ 維持管理が適切で、末端給水栓の温度が55℃以上の場合、検査を省略することができる。			
末端給水栓での温度管理状況	年 月 日から 年 月 日まで	別紙のとおり	

#### イ 貯湯槽の清掃

実施日	貯湯槽名称	備考
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	
年 月 日	( m <sup>3</sup> )	

6 雑用水の水質管理(※ 井戸水, 雨水等を雑用水として使用する場合)

(1) 水質検査

検査項目	検査日	検査結果	備考
① pH値 ② 臭気 ③ 外観 ④ 大腸菌 ⑤ 濁度 ※ 水洗便所の洗浄水 に使用する場合は検査不要 ⑥ 残留塩素含有率	年 月 日から 年 月 日まで	別紙のとおり	

(2) 雑用水の水槽の点検

実施日	備考
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

7 排水設備の管理

排水設備名	実施日	管理内容
排水槽	年 月 日	
し尿浄化槽(合併浄化槽)	年 月 日	
オイルトラップ(阻厚器を含む)	2025年10月1日から 2026年3月31日まで	レストラン店舗(外観点検)
その他	年 月 日	

8 清掃(日常清掃以外に統一的に清掃を行った場所)

実施日	場所	備考
2025年12月2日	全館内	床清掃
2026年1月21日	全館内	床、ガラス、照明器具清掃
2026年2月9日	全館内	床清掃

## 9 ねずみ等の調査及び防除

### (1) 調査

調査日	調査結果
2025年11月12日	別紙のとおり
2026年1月14日	//
2026年3月18日	//

### (2) 防除

防除実施日	防除対象種	使用薬剤等	備考
2025年11月12日	無し	無し	トラップの交換
2026年1月14日	無し	無し	//
2026年3月18日	無し	無し	//

## 10 その他(維持管理上配慮した事項, 清掃等委託業者に要望した事項等)

項目	内容
空気環境対策	月に1回以上、観覧通路の空調機フィルター清掃を実施
オイルトラップ	4週間毎、業者による除去(2階レストラン内)

注1 この様式に記載できない場合は、同様の様式で記載し添付してください。

注2 該当がない項目等は、記入欄に斜線を引いてください。

注3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。(保存年限:5年)

# 空気環境測定結果報告書

---

2025年10月1日～2026年3月31日

物件名 : 宮島水族館

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3





2025年12月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中

株式会社 合人社計画研究所

## 空気環境測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期点検業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年11月13日	実施業者	
作業開始時間	10時22分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	空気環境測定業務を実施。		
	・温熱環境		
	温度	: 0%	
	相対湿度	: 4%	
	気流	: 0%	
	・空気清浄度		
	二酸化炭素	: 異常値は見受けられませんでした。	
	一酸化炭素	: 異常値は見受けられませんでした。	
浮遊粉塵	: 異常値は見受けられませんでした。		
対応・その他			作業確認印
湿度において4か所の観測点で基準値以上の数値が測定された。			
出入口付近のため外気の影響を受けたためと考えられる。			

# 空気環境測定結果報告書

2025/11/13

物件名 : みやじマリン

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

# 空気環境等の測定結果

施設名: みやじマリン  
 測定日: 2025年11月13日(木)  
 測定者: [REDACTED] 天候(曇)

測定項目	測定時状況		管理基準値		温度 18°C~28°C	相对湿度 40~70%	気流 0.5m/s以下	二酸化炭素 1,000ppm以下		一酸化炭素 6ppm以下		浮遊粉塵量 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下		備考		
	時間	在室数	喫煙数	乾燥球				湿度	平均	測定値	平均値	測定値	平均値		測定値	平均値
測定場所	ゆつたり水槽	10	22	5	0	22.3	63.9	0.00	497	604	0.0	0.0	0.012	0.011		
		14	30	6	0	20.4	69	0.00	711		0.0	0.0	0.010			
	すなめり水槽前	10	24	2	0	22.1	63	0.00	512	690	0.0	0.0	0.010	0.012		
		14	32	7	0	22.3	69.1	0.10	868		0.0	0.0	0.014			
	ゆつたり水槽洞窟通路	10	26	1	0	22.3	61.3	0.10	540	698	0.0	0.0	0.010	0.012		
		14	34	2	0	22.5	66.4	0.10	855		0.0	0.0	0.013			
	牡蠣水槽前	10	28	0	0	22.1	61.1	0.00	550	713	0.0	0.0	0.008	0.010		
		14	36	5	0	22.4	65.6	0.10	875		0.0	0.0	0.012			
	ウツボ水槽前	10	30	2	0	22.2	61.4	0.10	580	674	0.0	0.0	0.009	0.011		
		14	38	5	0	22.6	64.2	0.10	768		0.0	0.0	0.013			
	せとうち研究所	10	32	2	0	21.9	62.5	0.00	561	633	0.0	0.0	0.009	0.010		
		14	40	13	0	22	62.5	0.00	704		0.0	0.0	0.010			
	トリアザラシ水槽前	10	34	0	0	20.9	60.4	0.10	550	585	0.0	0.0	0.008	0.008		
		14	42	4	0	21.2	63.2	0.30	620		0.0	0.0	0.008			
エンランスホール	10	40	9	0	18.2	60.4	0.00	414	437	0.0	0.0	0.009	0.010			
	14	50	4	0	18.5	71.1	0.20	459		0.0	0.0	0.010				
干潟水槽前	10	42	0	0	19.6	62.4	0.00	442	490	0.0	0.0	0.008	0.009			
	14	52	0	0	20.2	69.7	0.20	537		0.0	0.0	0.009				
2F 軽食コーナー	10	44	5	0	20.3	64.1	0.00	472	507	0.0	0.0	0.012	0.018			
	14	54	4	0	21	68.5	0.00	542		0.0	0.0	0.023				
2F カブトガニ前	10	46	0	0	20.4	65.6	0.00	524	537	0.0	0.0	0.017	0.017			
	14	56	2	0	21	69.6	0.00	549		0.0	0.0	0.016				
2F フォトコーナー前	10	48	0	0	20.6	65.6	0.00	519	621	0.0	0.0	0.009	0.011			
	14	58	5	0	21.1	69.3	0.10	723		0.0	0.0	0.013				
ふれあいステージ観覧席	10	36	0	0	19.5	57.7	0.00	434	520	0.0	0.0	0.010	0.010			
	14	44	3	0	19.9	66.6	0.30	606		0.0	0.0	0.009				
玄関ポーチ	10	38	5	0	17.6	56.5	0.20	441	475	0.0	0.0	0.008	0.009			
	14	48	3	0	19	70.7	0.40	509		0.0	0.0	0.010				
使用機器名		IAQモニター		KANOMAX MODEL2211		KANOMAX 風速計		6151		IAQモニター		KANOMAX デジタル粉塵計 MODEL 3432				

## 空気環境の測定結果の概評

施設名	みやじマリン	
測定日	2025年11月13日(木)	天候(曇)
測定者	[REDACTED]	

	項目	基準値	測定値		基準外の測定点	不適箇所数	備考
			最高値	最低値		%	
温熱環境	温度	18～28℃	22.6	18.2	なし	0%	
	相対湿度	40～70%	71.1	56.5	あり	4%	
	気流	0.5m/s以下	0.3	0	なし	0%	
空気清浄度	二酸化炭素	1.000ppm以下	713	437	なし	なし	
	一酸化炭素	6ppm以下	0.00	0.00	なし	なし	
	浮遊粉塵	0.15mg/m <sup>3</sup> 以下	0.018	0.008	なし	なし	

湿度において1か所の観測点で基準値以上の数値が測定された。出入口付近のため外気の影響を受けたためと考えられる。

2026年2月2日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 空気環境測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期点検業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年1月19日	実施業者	
作業開始時間	10時00分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	空気環境測定業務を実施。		
	・温熱環境		
	温度 : 異常値は見受けられませんでした。		
	相対湿度 : 異常値は見受けられませんでした。		
	気流 : 異常値は見受けられませんでした。		
	・空気清浄度		
	二酸化炭素 : 異常値は見受けられませんでした。		
	一酸化炭素 : 異常値は見受けられませんでした。		
浮遊粉塵 : 異常値は見受けられませんでした。			
対応・その他			作業確認印

# 空気環境測定結果報告書

2026/1/19

物件名 : みやじマリン

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

# 空気環境等の測定結果

施設名: みやじマリン  
 測定日: 2026年1月10日(月) 天候(曇)  
 測定者:

測定項目	測定状況			管理基準値		温度 18°C~28°C	相对湿度 40~70%	気流 0.5m/s以下	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考	
	時間	在室人数		喫煙数	湿度				平均	測定値	平均値	測定値	平均値	測定値		平均値
		時	分													
測定場所	10	0	0	0	11.8	0.00	63.8	0.00	497	546	0.0	0.0	0.015	0.013		
	13	40	4	0	14.8	0.00	69.8	0.00	594	594	0.0	0.0	0.010	0.010		
ゆつたり水槽前	10	10	0	0	13.2	0.01	63	0.01	479	634	0.0	0.0	0.015	0.015		
	13	42	2	0	13.4	0.01	62.9	0.01	789	634	0.0	0.0	0.014	0.015		
ゆつたり水槽洞窟通路	10	15	0	0	14.2	0.00	63.9	0.00	505	559	0.0	0.0	0.008	0.006		
	13	44	4	0	14.3	0.00	67.9	0.00	612	559	0.0	0.0	0.003	0.006		
牡蠣水槽前	10	17	4	0	15.1	0.00	69.2	0.00	494	497	0.0	0.0	0.009	0.008		
	13	36	3	0	16.2	0.01	61.2	0.01	500	497	0.0	0.0	0.006	0.008		
ウツボ水槽前	10	19	0	0	15.3	0.01	68.8	0.01	496	606	0.0	0.0	0.013	0.012		
	13	50	2	0	16.5	0.01	58.4	0.01	716	606	0.0	0.0	0.010	0.012		
せとうち研究所	10	20	0	0	16.3	0.00	60.7	0.00	500	579	0.0	0.0	0.009	0.010		
	13	52	10	0	18.4	0.05	55.9	0.05	658	579	0.0	0.0	0.010	0.010		
トドアザラシ水槽前	10	22	4	0	15.9	0.01	54.4	0.01	490	557	0.0	0.0	0.008	0.008		
	13	55	2	0	17.3	0.00	55.6	0.00	624	557	0.0	0.0	0.008	0.008		
エントランスホール	10	34	0	0	16	0.02	52.2	0.02	448	467	0.0	0.0	0.008	0.009		
	14	2	2	0	17.3	0.05	52.3	0.05	485	467	0.0	0.0	0.009	0.009		
干潟水槽前	10	28	0	0	12	0.01	68.3	0.01	484	551	0.0	0.0	0.012	0.011		
	14	4	2	0	16.8	0.01	47.8	0.01	618	551	0.0	0.0	0.009	0.011		
2F 軽食コーナー	10	32	3	0	14.8	0.00	65	0.00	494	569	0.0	0.0	0.014	0.014		
	14	10	7	0	17.5	0.00	61.4	0.00	644	569	0.0	0.0	0.013	0.014		
2F カブトガニ前	10	34	2	0	15.5	0.00	69.8	0.00	481	610	0.0	0.0	0.013	0.014		
	14	15	6	0	16.5	0.01	69.5	0.01	738	610	0.0	0.0	0.014	0.014		
2F フォトコーナー前	10	36	5	0	16.3	0.00	69.3	0.00	498	620	0.0	0.0	0.009	0.011		
	14	20	4	0	17.4	0.01	69.3	0.01	741	620	0.0	0.0	0.012	0.011		
ふれあいステージ観覧席	10	26	7	0	16.3	0.00	68.4	0.00	498	554	0.0	0.0	0.010	0.011		
	13	58	30	0	16.1	0.00	68.1	0.00	610	554	0.0	0.0	0.011	0.011		
玄関ポーチ	10	30	3	0	15.5	0.03	69.5	0.03	498	507	0.0	0.0	0.008	0.011		
	14	0	5	0	11.5	0.04	57.6	0.04	516	507	0.0	0.0	0.014	0.011		
使用機器名		IAQモニター		KANOMAX MODEL2211		KANOMAX 風速計		6151		IAQモニター		KANOMAX MODEL2211		KANOMAX デジタル粉塵計 MODEL 3432		

## 空気環境の測定結果の概評

施設名	みやじマリン	
測定日	2026年1月19日(月)	天候(曇)
測定者	[REDACTED]	

	項目	基準値	測定値		基準外の測定点	不適箇所数	備考
			最高値	最低値		%	
温熱環境	温度	18~28℃	18.4	11.8	なし	0%	
	相対湿度	40~70%	69.8	47.8	なし	0%	
	気流	0.5m/s以下	0.05	0	なし	0%	
空気清浄度	二酸化炭素	1,000ppm以下	634	467	なし	なし	
	一酸化炭素	6ppm以下	0.00	0.00	なし	なし	
	浮遊粉塵	0.15mg/m <sup>3</sup> 以下	0.015	0.0055	なし	なし	

特記事項はありません

2026年4月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 空気環境測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期点検業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年3月16日	実施業者	
作業開始時間	10時09分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	空気環境測定業務を実施。		
	・温熱環境		
	温度	:	8%
	相対湿度	:	0%
	気流	:	0%
	・空気清浄度		
	二酸化炭素	:	異常値は見受けられませんでした。
	一酸化炭素	:	異常値は見受けられませんでした。
浮遊粉塵	:	基準外の測定点あり。	
対応・その他			作業確認印
浮遊粉塵量において3か所の観測点で基準値以上の数値を測定。			
床がカーペットのうえ、在室人数が多かったことが原因と思われる。			

# 空気環境測定結果報告書

2026/3/16

物件名 : みやじマリン

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

# 空気環境等の測定結果

施設名: みやじマリン  
 測定日: 2026年3月16日(月) 天候(晴)  
 測定者: [REDACTED]

測定項目	測定時状況		管理基準値		温度		相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
	時間	在室数	喫煙数	18°C~28°C		40~70%			0.5m/s以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m <sup>3</sup> 以下	
				時	分		乾燥	湿球		測定値	平均値	測定値	平均値	測定値	平均値
測定場所	10	9	2	17.6	57.6	0.00	409	546	0.0	0.0	0.013	0.013			
	13	54	8	17.7	54.4	0.00	682		0.0	0.0	0.013	0.013			
ゆったり水槽	10	15	5	18.7	56.8	0.00	568	763	0.0	0.0	0.013	0.014			
	13	56	7	19.3	54.8	0.00	958		0.0	0.0	0.014	0.014			
ゆったり水槽洞窟通路	10	21	0	18.7	56.8	0.00	590	720	0.0	0.0	0.013	0.014			
	14	0	2	19.8	64.4	0.00	850		0.0	0.0	0.015	0.014			
牡蠣水槽前	10	23	0	18.7	46.7	0.00	562	739	0.0	0.0	0.015	0.014			
	14	2	10	20.4	61.5	0.00	915		0.0	0.0	0.013	0.014			
ウツボ水槽前	10	26	4	19.8	47.3	0.00	518	703	0.0	0.0	0.009	0.011			
	14	4	9	20.9	45.7	0.00	888		0.0	0.0	0.013	0.011			
せとうち研究所	10	29	0	19.3	42.3	0.00	716	596	0.0	0.0	0.013	0.013			
	14	6	11	21.4	42.7	0.00	476		0.0	0.0	0.012	0.013			
トドアザラン水槽前	10	31	0	19.6	56.8	0.00	402	517	0.0	0.0	0.010	0.010			
	14	7	4	20.7	60.4	0.00	631		0.0	0.0	0.009	0.010			
エントランスホール	10	42	0	18	40.2	0.00	495	477	0.0	0.0	0.012	0.011			
	14	17	4	18.9	42.6	0.00	459		0.0	0.0	0.010	0.011			
干潟水槽前	10	46	2	18.7	50.4	0.00	444	490	0.0	0.0	0.009	0.010			
	14	19	6	19	44.5	0.00	535		0.0	0.0	0.010	0.010			
2F 軽食コーナー	10	50	0	18.4	45.5	0.00	487	541	0.0	0.0	0.034	0.027			
	14	21	7	20.2	42.4	0.00	595		0.0	0.0	0.020	0.027			
2F カブトガニ前	10	59	2	18.7	53.2	0.00	532	688	0.0	0.0	0.018	0.024			
	14	24	8	20.2	51.7	0.00	843		0.0	0.0	0.029	0.024			
2F フォトコーナー前	11	3	6	19.4	53.5	0.00	663	622	0.0	0.0	0.017	0.021			
	14	30	12	20.3	53.8	0.00	581		0.0	0.0	0.025	0.021			
ふれあいステージ観覧席	10	46	2	18.5	50.4	0.00	480	441	0.0	0.0	0.013	0.012			
	14	35	4	19.1	40.4	0.00	401		0.0	0.0	0.010	0.012			
玄関ポーチ	10	34	0	19.5	44.2	0.00	407	435	0.0	0.0	0.010	0.012			
	14	15	8	18.5	37.9	0.00	462		0.0	0.0	0.013	0.012			
30	IAQモニター KANOMAX MODEL2211		KANOMAX 風速計 6151		IAQモニター KANOMAX MODEL2211		IAQモニター KANOMAX MODEL2211		KANOMAX デジタル粉塵計 MODEL 3432		KANOMAX デジタル粉塵計 MODEL 3432				

## 空気環境の測定結果の概評

施設名	みやじマリン	
測定日	2026年3月16日(月)	天候(晴)
測定者	[REDACTED]	

	項目	基準値	測定値		基準外の 測定点	不適箇所数 %	備考
			最高値	最低値			
温熱環境	温度	18～28℃	21.4	17.6	あり	8%	
	相対湿度	40～70%	64.4	37.9	あり	0%	
	気流	0.5m/s以下	0	0	なし	0%	
空気清浄度	二酸化炭素	1.000ppm以下	763	477	なし	なし	
	一酸化炭素	6ppm以下	0.00	0.00	なし	なし	
	浮遊粉塵	0.15mg/m <sup>3</sup> 以下	0.027	0.0095	あり	0%	

浮遊粉塵量において3か所の観測点で基準値以上の数値が測定された。床がカーペットの上在室人数が多かったのが原因とされます。

# 残留塩素測定業務報告

---

---

2025年10月1日～2026年3月31日

物件名 : 宮島水族館

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

2025年11月4日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 残留塩素測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年10月1日～31日 毎週月曜日測定	実施業者	
作業開始時間	11時00分	作業責任者	
作業範囲	中央監視控室 宿直室	作業人員	
作業内容	残留塩素測定を実施。		
	・測定場所 中央監視控室 宿直室から取水		
	・測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
対応・その他			作業確認印 

2025年12月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 残留塩素測定業務実施報告書





宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年11月1日～30日 毎週月曜日測定	実施業者	
作業開始時間	11時00分	作業責任者	
作業範囲	中央監視控室 宿直室	作業人員	
作業内容	残留塩素測定を実施。		
	・測定場所 中央監視控室 宿直室から取水		
	・測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
対応・その他			作業確認印 

2025年12月31日

## 残留塩素測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年12月1日～31日 毎週月曜日測定	実施業者	
作業開始時間	11時00分	作業責任者	
作業範囲	中央監視室 宿直室	作業人員	
作業内容	残留塩素測定を実施。		
	・測定場所 中央監視室 宿直室から取水		
	・測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
対応・その他			作業確認印 

## 残留塩素測定業務実施報告書





宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年1月1日～31日 毎週月曜日測定	実施業者	■■■■■
作業開始 時間	11時00分	作業責任者	■■■■■
作業 範囲	中央監視室 宿直室	作業人員	■■■
作業 内 容	残留塩素測定を実施。		
	・ 測定場所 中央監視室 宿直室から取水		
	・ 測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・ 測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
対応・その他			作業確認印 ■■■■■

2026年2月28日

## 残留塩素測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年2月1日～28日 毎週月曜日測定	実施業者	
作業開始時間	11時00分	作業責任者	
作業範囲	中央監視室 宿直室	作業人員	
作業内容	残留塩素測定を実施。		
	・測定場所 中央監視室 宿直室から取水		
	・測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
対応・その他			作業確認印 

2026年4月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 残留塩素測定業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年3月1日～31日 毎週月曜日測定	実施業者	
作業開始時間	11時00分	作業責任者	
作業範囲	中央監視室 宿直室	作業人員	
作業内容	残留塩素測定を実施。		
	・測定場所 中央監視控室 上水管（飲料用水）		
	・測定方法 DPD法（試薬による比色にて測定）		
	・測定結果 残留塩素 : 0.4 mg/L		
	※ 含有率の基準値 100万分の1（0.1 mg/L）以上を保っており良好です。		
対応・その他		作業確認印	

# 定期清掃業務報告

---


2025年10月1日～2026年3月31日

物件名 : 宮島水族館

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

2026年1月5日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中




## 定期清掃業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期点検業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年12月2日	実施業者	
作業開始時間	17時00分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	定期清掃業務を実施		
	・床面タイルカーペット洗浄		
	・ビニールシート貼床機械清掃		
対応・その他			作業確認印

2026年2月2日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 定期清掃業務実施報告書

宮島口駐車場にて実施した清掃業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年1月21日	実施業者	
作業開始時間	9時00分	作業責任者	
作業範囲	宮島水族館内	作業人員	
作業内容	宮島水族館内のタイルカーペット洗浄、ガラス清掃、照明器具清掃を実施しました。		
	※添付写真については、はつこい庵と同じもの。		
対応・その他			作業確認印





2026年3月2日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中

株式会社 合人社計画研究所

## 定期清掃業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期点検業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年2月9日	実施業者	
作業開始時間	17時00分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	定期清掃業務を実施		
	・床面タイルカーペット洗浄		
	・ビニールシート貼床機械清掃		
対応・その他			作業確認印
			

# メンテナンス完了報告(オイルトラップ)

---

2025年10月1日～2026年3月31日

物件名 : 宮島水族館

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

# メンテナンス完了報告書

2023年 6月 12日

株式会社 様

様

お客様確認



下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリサウトシステム実施内容		
【□初回清掃】	【□定期メンテナンス】	【□オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input checked="" type="checkbox"/> タイマー時刻・ブレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排管詰まり確認	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排管清掃 ( m)
<input type="checkbox"/> ポンプ・タイマーBOX設置	<input checked="" type="checkbox"/> ポンプ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カメラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input checked="" type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー作動時刻の確認	<input checked="" type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリフィルターメンテナンス実施内容		
【□初回清掃】	【□定期メンテナンス】	【□オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チャンバー内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> チャンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> フード清掃
<input type="checkbox"/> コレクターホット清掃	<input checked="" type="checkbox"/> ドレンハン清掃	<input type="checkbox"/> 庫内掃除
<input type="checkbox"/> フレキパイプ内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> コレクターホット清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	<input checked="" type="checkbox"/> フレキパイプ外側清掃	
<input type="checkbox"/> マスター設置有無	<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	

ゴミブリ防除実施内容		
【□初回施工】	【□定期メンテナンス】	【□オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 環境調査・養生確認	<input type="checkbox"/> 環境調査	<input type="checkbox"/> 残渣処理
<input type="checkbox"/> ベイト施工	<input type="checkbox"/> ベイト施工	<input type="checkbox"/> 空間噴霧
<input type="checkbox"/> 残渣処理・空間噴霧	<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> 床ワコーニング
<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> トラップ捕獲確認 ( 匹)	
<input type="checkbox"/> トラップ捕獲数 ( 匹)	<input type="checkbox"/> 捕獲ゴミブリの種類	
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴミブリの種類	<input type="checkbox"/> ゴミ掃き出し作業(見込コースの有無)	
※使用薬剤の有効成分	ベイト剤	空間噴霧
<input type="checkbox"/> マックスフーズ JK	残渣処理	<input type="checkbox"/> ミミチオ MK
<input type="checkbox"/> ヒトラスチルパ		<input type="checkbox"/> フェニトジオン
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> サフロテ MK
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> フロバタシホス
		<input type="checkbox"/> (1A) 乳剤-E (ホムステッド)
		<input type="checkbox"/>

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【□初期設置】	【□定期メンテナンス】	【□オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置箇所選定	<input type="checkbox"/> 誘因シマムシ点検確認(半年1回交換)	<input type="checkbox"/> ハエ駆除剤
<input type="checkbox"/> ランプ飛散防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫テープ設置	<input type="checkbox"/> モニタリング報告書(モニタリングマシンのみ)	

【特記事項】 異常なし、  
 1. 下口部に感電防止テープ貼付  
 2. 庫内ワコーニング施工

担当



# メンテナンス完了報告書

2024年 7 月 27 日

様

お客様確認

下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリサアウトシステム実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input checked="" type="checkbox"/> タイマー時刻・ブレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残液カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排管詰まり確認	<input type="checkbox"/> ドラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排管清掃 ( m)
<input type="checkbox"/> ホンフ・タイマー・BOX 設置	<input type="checkbox"/> ホンフ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カメラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input checked="" type="checkbox"/> 残液カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー作動時刻の確認	<input type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリスフィルターメンテナンス実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チェンバー内側・外側清掃	<input type="checkbox"/> チェンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> フード清掃
<input type="checkbox"/> コレクターホップ清掃	<input type="checkbox"/> 内トレパン清掃	<input type="checkbox"/> 圧力厨清掃
<input type="checkbox"/> フレキハイツ内側・外側清掃	<input type="checkbox"/> コレクターホップ清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	<input type="checkbox"/> フレキハイツ外側清掃	
<input type="checkbox"/> スーパー設置有無	<input checked="" type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	

ゴキブリ防除実施内容		
【初回施工】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 環境調査・養生確認	<input type="checkbox"/> 環境調査	<input type="checkbox"/> 残効処理
<input type="checkbox"/> バイト施工	<input type="checkbox"/> バイト施工	<input type="checkbox"/> 空間噴霧
<input type="checkbox"/> 残効処理・空間噴霧	<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> 床下ローション
<input type="checkbox"/> ドラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> ドラップ捕獲確認 ( 匹)	
<input type="checkbox"/> ドラップ捕獲数 ( 匹)	<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類 ( )	
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類:	<input type="checkbox"/> ゴミ掻き出し作業 (対応) (スリッパ対応)	
※使用薬剤成分有効成分 殺菌・殺虫剤	<input type="checkbox"/> マックスフォース MK ※ドラスチン配合 <input type="checkbox"/>	空間噴霧 <input type="checkbox"/> 門下殺菌剤 ※ハルスドリン <input type="checkbox"/>
	残効処理 <input type="checkbox"/> スチオ・M ※フェニロキサール <input type="checkbox"/> サロチン MK ※アロハタンホス	

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【初回設置】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置箇所選定	<input type="checkbox"/> 誘因ラックの点検確認 (半年1回交換)	<input type="checkbox"/> ハエ駆除施工
<input type="checkbox"/> ラック飛散防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫ラック設置	<input type="checkbox"/> モニタリング報告書 (モニタリングプログラムのみ)	

【特記事項】

※ 現場にて、

※ 現場にて、

担当

# メンテナンス完了報告書

2024年 12月 19日

株式会社 様

様

お客様確認

2024/12/19

下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリスアウトシステム実施内容		
【 <input type="checkbox"/> 初回清掃】	【 <input checked="" type="checkbox"/> 定期メンテナンス】	【 <input type="checkbox"/> オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input type="checkbox"/> タイマー時刻・ブレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排管詰まり確認	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排管清掃 ( m)
<input type="checkbox"/> ポンプ・タイマーBOX設置	<input type="checkbox"/> ポンプ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カスラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input checked="" type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー仕動時刻の確認	<input checked="" type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリスフィルターメンテナンス実施内容		
【 <input type="checkbox"/> 初回清掃】	【 <input checked="" type="checkbox"/> 定期メンテナンス】	【 <input type="checkbox"/> オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チャンバー内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> チャンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> ワー下清掃
<input type="checkbox"/> コレクターホット清掃	<input checked="" type="checkbox"/> ドレンパン清掃	<input type="checkbox"/> 圧力屋清掃
<input type="checkbox"/> フレイキパイプ内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> コレクターホット清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防炎ダンパー状況確認	<input checked="" type="checkbox"/> フレイキパイプ外側清掃	
<input type="checkbox"/> スハーター設置有無	<input type="checkbox"/> 防炎ダンパー状況確認	

ゴキブリ防除実施内容					
【 <input type="checkbox"/> 初回施工】		【 <input type="checkbox"/> 定期メンテナンス】		【 <input type="checkbox"/> オプションサービス】	
<input type="checkbox"/> 環境調査・発生確認		<input type="checkbox"/> 環境調査		<input type="checkbox"/> 残渣処理	
<input type="checkbox"/> ホコリ除去		<input type="checkbox"/> ホコリ除去		<input type="checkbox"/> 空間噴霧	
<input type="checkbox"/> 残渣処理・空間噴霧		<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個 )		<input type="checkbox"/> 圧力屋メンテナンス	
<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個 )		<input type="checkbox"/> トラップ捕獲確認 ( 匹 )			
<input type="checkbox"/> トラップ捕獲数 ( 匹 )		<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類			
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類		<input type="checkbox"/> ゴミ掻き出し作業(対応コースのみ実施)			
※使用薬剤 ※有効成分	※殺虫剤 ※殺菌剤	※殺虫剤 ※殺菌剤	※殺虫剤 ※殺菌剤	※殺虫剤 ※殺菌剤	※殺虫剤 ※殺菌剤
※殺虫剤	※殺菌剤	※殺虫剤	※殺菌剤	※殺虫剤	※殺菌剤

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【 <input type="checkbox"/> 初回設置】	【 <input type="checkbox"/> 定期メンテナンス】	【 <input type="checkbox"/> オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置箇所選定	<input type="checkbox"/> 誘引ランプ点灯確認(半年1回交換)	<input type="checkbox"/> 害虫駆除施工
<input type="checkbox"/> 誘引昆虫駆除防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫テープ設置	<input type="checkbox"/> モニタリングレポート(モニタリングカメラのみ)	

【特記事項】  
 前年と同様に実施済みです。  
 前回の点検も実施済みです。

担当  


# メンテナンス完了報告書

2016年 11月 24日

伊藤 様

お客様確認  
[Redacted]

[Redacted]

下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリスアウトシステム実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input checked="" type="checkbox"/> タイマー時刻・プレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残液カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排管詰まり確認	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排管清掃 ( 1回 )
<input type="checkbox"/> ポンプ・タイマーBOX設置	<input checked="" type="checkbox"/> ポンプ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カメラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input checked="" type="checkbox"/> 残液カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー作動時刻の確認	<input checked="" type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリスフィルターメンテナンス実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チャンバー内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> チャンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> フード清掃
<input type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ内側清掃	<input type="checkbox"/> 配管清掃
<input type="checkbox"/> フレキパイプ内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	<input checked="" type="checkbox"/> フレキパイプ外側清掃	
<input type="checkbox"/> スペーサー設置有無	<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	

ゴキブリ防除実施内容						
【初回施工】		【定期メンテナンス】		【オプションサービス】		
<input type="checkbox"/> 環境調査・発生確認		<input type="checkbox"/> 環境調査		<input type="checkbox"/> 残効処理		
<input type="checkbox"/> バイト施工		<input type="checkbox"/> バイト施工		<input type="checkbox"/> 空間噴霧		
<input type="checkbox"/> 残効処理・空間噴霧		<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 1個 )		<input type="checkbox"/> 床下カメラ調査		
<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 1個 )		<input type="checkbox"/> トラップ捕獲確認 ( 1回 )				
<input type="checkbox"/> トラップ捕獲数 ( 1匹 )		<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類 ( )				
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類 ( )		<input type="checkbox"/> ゴミ掻き出し作業 (対応コースのオプション)				
※使用薬剤※ ※有効成分	バイト剤	<input type="checkbox"/> マックスワン MK ※ビトックスG100	残効処理	<input type="checkbox"/> スミチオン MK ※フェニトロチオン <input type="checkbox"/> サフロチン MK ※ワルメタンホウ酸	空間噴霧	<input type="checkbox"/> UV 乳剤-1 ※ヘルストロル

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【初回設置】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置箇所選定	<input type="checkbox"/> 誘因ラック点灯確認 (半年1回交換)	<input type="checkbox"/> ハジ撃除施工
<input type="checkbox"/> フリフ飛散防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫テープ設置	<input type="checkbox"/> モニタリング報告書 (モニタリングプランのみ)	

【特記事項】  
 1. 作業内容確認済み  
 2. 異常発生なし  
 3. 作業終了

担当 [Redacted]

# メンテナンス完了報告書

2024年11月11日  
 株式会社 〇〇様

お客様確認



下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリサアウトシステム実施内容		
【初期清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input checked="" type="checkbox"/> タイマー時刻・ブレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排水管詰まり確認	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排水管清掃 ( m)
<input type="checkbox"/> ポンプ・タイマーBOX設置	<input checked="" type="checkbox"/> ポンプ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カメラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー作動時刻の確認	<input type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリスフィルターメンテナンス実施内容		
【初期清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チャンバー内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> チャンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> フード清掃
<input type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input checked="" type="checkbox"/> ドレンパン清掃	<input type="checkbox"/> 圧力屋清掃
<input type="checkbox"/> フレキパイプ内側・外側清掃	<input type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	<input type="checkbox"/> フレキパイプ外側清掃	
<input type="checkbox"/> スーパー設置有無	<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	

ゴキブリ防除実施内容						
【初期施工】		【定期メンテナンス】		【オプションサービス】		
<input type="checkbox"/> 環境調査・養生確認		<input type="checkbox"/> 環境調査		<input type="checkbox"/> 残渣処理		
<input type="checkbox"/> ベイト施工		<input type="checkbox"/> ベイト施工		<input type="checkbox"/> 空間噴霧		
<input type="checkbox"/> 残渣処理・空間噴霧		<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)		<input type="checkbox"/> 床クローリー		
<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)		<input type="checkbox"/> トラップ捕獲確認 ( 匹)				
<input type="checkbox"/> トラップ捕獲数 ( 匹)		<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類				
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類		<input type="checkbox"/> ゴキブリ忌避剤作業(対応コースのみ適用)				
≪使用薬剤≫ ※有効成分	ベイト剤	<input type="checkbox"/> マックスワース JK ※ヒドラメチルP	残渣処理	<input type="checkbox"/> スミチオン MIC ※フエニトロイオン <input type="checkbox"/> サフロチン MIC ※フロバタシホス	空間噴霧	<input type="checkbox"/> 乳剤系 ※ハルストリン <input type="checkbox"/>

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【初期設置】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置箇所選定	<input type="checkbox"/> 誘因ランプ点灯確認(半年1回交換)	<input type="checkbox"/> ハエ駆除施工
<input type="checkbox"/> シンク飛散防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫テープ設置	<input type="checkbox"/> モニタリング報告書(モニターカメラのみ)	

【特記事項】  
 〇〇〇〇作業完了  
 〇〇〇〇作業完了  
 〇〇〇〇作業完了



みやじまのキッチン様

お客様確認

2026年3月16日

下記の通り作業を実施致しましたので、ご報告致します。

グリスアウトシステム実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> グリストラップ内清掃	<input checked="" type="checkbox"/> タイマー時刻・ブレーカー確認	<input type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃
<input type="checkbox"/> 排気詰まり確認	<input checked="" type="checkbox"/> トラップ適正水位・詰まり確認	<input type="checkbox"/> 排気消臭 ( m)
<input type="checkbox"/> ポンプ・タイマーBOX設置	<input checked="" type="checkbox"/> ポンプ動作状況確認	<input type="checkbox"/> 管内カメラ調査
<input type="checkbox"/> バイオ補充	<input checked="" type="checkbox"/> 残渣カゴの清掃	
<input type="checkbox"/> タイマー作動時刻の確認	<input checked="" type="checkbox"/> バイオ設置・投入状況確認	

グリスフィルターメンテナンス実施内容		
【初回清掃】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> チャンバー内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> チャンバー外側清掃	<input type="checkbox"/> フード清掃
<input type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input checked="" type="checkbox"/> ドレンパン清掃	<input type="checkbox"/> 圧力扇清掃
<input type="checkbox"/> フレキパイプ内側・外側清掃	<input checked="" type="checkbox"/> コレクターポット清掃	<input type="checkbox"/> ダクト清掃
<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	<input checked="" type="checkbox"/> フレキパイプ外側清掃	
<input type="checkbox"/> スペーサー設置有無	<input type="checkbox"/> 防火ダンパー状況確認	

ゴキブリ防除実施内容		
【初回施工】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 環境調査・発生確認	<input type="checkbox"/> 環境調査	<input type="checkbox"/> 残効処理
<input type="checkbox"/> ベイト施工	<input type="checkbox"/> ベイト施工	<input type="checkbox"/> 空間噴霧
<input type="checkbox"/> 残効処理・空間噴霧	<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> 床クリーニング
<input type="checkbox"/> トラップ設置 ( 個)	<input type="checkbox"/> トラップ捕獲確認 ( 匹)	
<input type="checkbox"/> トラップ捕獲数 ( 匹)	<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類 ( )	
<input type="checkbox"/> 捕獲ゴキブリの種類 ( )	<input type="checkbox"/> ゴミ抜き出し作業 (対応コースのみ適用)	
<使用薬剤> ※有効成分	ベイト剤 <input type="checkbox"/> マックスフォース JK ※ヒドラメチルノン <input type="checkbox"/>	残効処理 <input type="checkbox"/> スミチオン MC ※フェニトロチオン <input type="checkbox"/> サフロチン MC ※プロベタンホス
		空間噴霧 <input type="checkbox"/> OLV 乳剤-E ※ベルメリン <input type="checkbox"/>

飛来昆虫捕獲器メンテナンス実施内容		
【初回設置】	【定期メンテナンス】	【オプションサービス】
<input type="checkbox"/> 設置場所選定	<input type="checkbox"/> 誘因ランプ点灯確認 (半年1回交換)	<input type="checkbox"/> ハエ駆除施工
<input type="checkbox"/> ランプ飛散防止カバー設置確認	<input type="checkbox"/> 捕虫テープ交換	<input type="checkbox"/> 防虫カーテン設置
<input type="checkbox"/> 本体設置	<input type="checkbox"/> 本体清掃	<input type="checkbox"/> 環境調査
<input type="checkbox"/> 捕虫テープ設置	<input type="checkbox"/> モニタリング報告書 (モニタリングプランのみ)	

【特記事項】

作業完了しました。  
異常ありませんでした。  
ありがとうございました。

担当

# 害虫調査防除業務報告

---

---

2025年10月1日～2026年3月31日

物件名 : 宮島水族館

所在地 : 広島県廿日市市宮島町10-3

2025年12月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 害虫調査防除業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2025年11月12日	実施業者	
作業開始時間	16時00分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	1名
作業内容	害虫調査防除業務を実施。		
	配置図面により調査。		
	・目視及び聞き取り調査		
	・調査用トラップ : 水がかかったり捕獲力の落ちたものを交換配置。		
	調査結果 : ゴキブリの捕獲がありました。		
	ベイト剤処理 (マックスフォースジェルK:ヒドrameチルノン含有×3g) を行って対応しています。		
	引き続き追加トラップを設置しています (ゴキブリ捕獲のため)。		
	次回の状況を見て対応します。		
対応・その他			作業確認印

## 調査防除報告書

実施場所	みやじマリン	作業実施者	
調査日	2025年11月12日(水曜日)	時間	16:00~16:50
施工対象	害虫(ゴキブリ)等	配置日数	56日

No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
1	監視室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
2	宿直室	0	0.00	調査用トラップ		
3	救護室	0	0.00	調査用トラップ		
4	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
5	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
6	休憩室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
7	SK	0	0.00	調査用トラップ		
8	工作室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
9	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
10	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
11	授乳室	0	0.00	調査用トラップ		
12	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
13	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
14	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
15	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
16	売店	0	0.00	調査用トラップ	交換	
17	売店	0	0.00	調査用トラップ		
18	自販機	0	0.00	調査用トラップ	交換	
19	自販機	0	0.00	調査用トラップ	交換	
20	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
21	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
22	調餌室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
23	調餌室	1	0.02	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹)
24	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
25	控室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
26	調餌室	3	0.00	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫3匹)
27	調餌室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
28	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ	交換	
29	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ		
30	ヤード1	0	0.00	調査用トラップ	交換	
31	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
32	洗濯機	0	0.00	調査用トラップ		
33	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
34	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
35	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		

No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
36	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
37	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
38	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
39	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
40	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
41	2階外	0	0.00	調査用トラップ		
42	自販機	1	0.02	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹)
43	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
44	食券機	0	0.00	調査用トラップ		
45	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
46	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
47	食材室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
48	食材室	3	0.05	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫3匹)
49	調理室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
50	調理室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
51	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
52	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
53	ヤード12	1	0.00	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹)
54	ヤード10	0	0.00	調査用トラップ		
55	ヤード9	1	0.02	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹)
56	充填室	1	0.00	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹)
57	地下	0	0.00	調査用トラップ		
58	地下	0	0.00	調査用トラップ		
59	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
60	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
ア	1階DS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
イ	2階PS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ウ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
エ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
オ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
カ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
キ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ク	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし

\* 配置図面により調査。

\* 目視及び聞き取り調査。

\* 調査用トラップは、水がかかったり捕獲力の落ちたものを交換配置。

\* クロゴキブリの捕獲がありました。

    ベイト剤処理(マックスフォーシジェルK:ヒドラメチルノン含有×3g)を行って対応しています。

\* 引き続き追加トラップを設置しています。(ゴキブリ捕獲のため)

    次回の状況を見て対応します。

2026年2月2日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 害虫調査防除業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年1月14日	実施業者	
作業開始時間	15時30分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	害虫調査防除業務を実施。		
	・調査用トラップ設置		
	試験餌設置 : 配置図面により実施		
	クロゴキブリの捕獲がありました。ベイト剤処理対応済み。		
	・目視及び聞き取り調査		
・捕獲力の落ちた調査用トラップの一部交換			
対応・その他			作業確認印

## 調 査 防 除 報 告 書

実施場所		みやじマリン		作業実施者	[REDACTED]	
調査日		2026年1月14日(水曜日)		時間	15:30~16:30	
施工対象		害虫(ゴキブリ)等		配置日数	63日	
No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
1	監視室	0	0.00	調査用トラップ		
2	宿直室	0	0.00	調査用トラップ		
3	救護室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
4	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
5	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
6	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
7	SK	0	0.00	調査用トラップ		
8	工作室	0	0.00	調査用トラップ		
9	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
10	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
11	授乳室	0	0.00	調査用トラップ		
12	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
13	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
14	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
15	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
16	売店	0	0.00	調査用トラップ		
17	売店	0	0.00	調査用トラップ		
18	自販機	0	0.00	調査用トラップ	交換	
19	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
20	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
21	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
22	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
23	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
24	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
25	控室	0	0.00	調査用トラップ		
26	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
27	調餌室	2	0.03	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(成虫1匹、幼虫1匹)
28	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ		
29	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ		
30	ヤード1	0	0.00	調査用トラップ	交換	
31	自販機	0	0.00	調査用トラップ	交換	
32	洗濯機	0	0.00	調査用トラップ		
33	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
34	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
35	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		

No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
36	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
37	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
38	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
39	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
40	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
41	2階外	0	0.00	調査用トラップ	交換	クモ(2匹)
42	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
43	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
44	食券機	0	0.00	調査用トラップ		
45	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
46	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
47	食材室	0	0.00	調査用トラップ		
48	食材室	0	0.00	調査用トラップ		
49	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
50	調理室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
51	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
52	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
53	ヤード12	0	0.00	調査用トラップ		
54	ヤード10	0	0.00	調査用トラップ		
55	ヤード9	0	0.00	調査用トラップ		
56	充填室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
57	地下	0	0.00	調査用トラップ		
58	地下	0	0.00	調査用トラップ		
59	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
60	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
ア	1階DS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
イ	2階PS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ウ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
エ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
オ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
カ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
キ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ク	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし

\* 配置図面により調査。

\* 目視及び聞き取り調査。

\* 調査用トラップは、水がかかったり捕獲力の落ちたものを交換配置。

\* クロゴキブリの捕獲がありました。

    ベイト剤処理(マックスフォースジェルK:ヒドrameチルノン含有×3g)を行って対応しています。

\* 引き続き追加トラップを設置しています。(ゴキブリ捕獲のため)

    次回の状況を見て対応します。

2026年4月1日

宮島アクアパートナーズ株式会社御中



## 害虫調査防除業務実施報告書

宮島水族館にて実施した定期業務の結果についてご報告いたします。

実施日	2026年3月18日	実施業者	
作業開始時間	15時30分	作業責任者	
作業範囲	全館	作業人員	
作業内容	害虫調査防除業務を実施。		
	・調査用トラップ設置		
	試験餌設置 : 配置図面により実施		
	・目視及び聞き取り調査		
	・捕獲力の落ちた調査用トラップを交換配置		
調査結果 : クロゴキブリ幼虫の捕獲がありました。			
対応・その他			作業確認印

# 調査防除報告書

実施場所	みやじマリン	作業実施者	
調査日	2026年3月18日(水曜日)	時間	15:30~16:30
施工対象	害虫(ゴキブリ)等	配置日数	63日

No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
1	監視室	0	0.00	調査用トラップ		
2	宿直室	0	0.00	調査用トラップ		
3	救護室	0	0.00	調査用トラップ		
4	トイレ	0	0.00	調査用トラップ	交換	
5	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
6	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
7	SK	0	0.00	調査用トラップ		
8	工作室	0	0.00	調査用トラップ		
9	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
10	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
11	授乳室	0	0.00	調査用トラップ		
12	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
13	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
14	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
15	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
16	売店	0	0.00	調査用トラップ		
17	売店	0	0.00	調査用トラップ		
18	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
19	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
20	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
21	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
22	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
23	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
24	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
25	控室	0	0.00	調査用トラップ		
26	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
27	調餌室	0	0.00	調査用トラップ		
28	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ	交換	
29	ヤード2	0	0.00	調査用トラップ		
30	ヤード1	0	0.00	調査用トラップ	交換	
31	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
32	洗濯機	0	0.00	調査用トラップ		
33	給湯室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
34	給湯室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
35	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		

No.	場所	捕獲数	指数	配置資材	処置	その他
36	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
37	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
38	給湯室	0	0.00	調査用トラップ		
39	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
40	トイレ	0	0.00	調査用トラップ		
41	2階外	0	0.00	調査用トラップ		
42	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
43	自販機	0	0.00	調査用トラップ		
44	食券機	0	0.00	調査用トラップ		
45	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
46	休憩室	0	0.00	調査用トラップ		
47	食材室	0	0.00	調査用トラップ	交換	
48	食材室	0	0.00	調査用トラップ		
49	調理室	1	0.02	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(幼虫1匹)
50	調理室	1	0.02	調査用トラップ	交換	クロゴキブリ(幼虫1匹)
51	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
52	調理室	0	0.00	調査用トラップ		
53	ヤード12	0	0.00	調査用トラップ		
54	ヤード10	0	0.00	調査用トラップ	交換	
55	ヤード9	0	0.00	調査用トラップ	交換	
56	充填室	0	0.00	調査用トラップ		
57	地下	0	0.00	調査用トラップ		
58	地下	0	0.00	調査用トラップ		
59	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
60	ゴミ置場	0	0.00	調査用トラップ		
ア	1階DS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
イ	2階PS			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ウ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
エ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
オ	本館地			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
カ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
キ	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし
ク	外地下			試験餌(ひまわりの種子)		喫食なし

\* 配置図面により調査。

\* 目視及び聞き取り調査。

\* 調査用トラップは、水がかかったり捕獲力の落ちたものを交換配置。

\* クロゴキブリの捕獲がありました。

    ベイト剤処理(マックスフォースジェルK:ヒドラメチルノン含有×3g)を行って対応しています。


\* 引続き追加トラップを設置しています。(ゴキブリ捕獲のため)

    次回の状況を見て対応します。

みやじマリン、ねずみ等調査資材配置図

No.1

- : ゴキブリ調査用トラップ
- : ネズミ誘引餌





No.3

