


食器洗浄機点検報告書

	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	食器洗浄機
	本体写真
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	型式
	ND-8TE
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	ポンプ
	水抜き
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日

	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター

ポンプ

水抜き

洗浄ノズル

清掃

撮 影 期 日

令和6年8月22日

現場名

廿日市学校給食センター

すすぎノズル

清掃



撮 影 期 日

令和6年8月22日

現場名

廿日市学校給食センター

測定温度



撮 影 期 日

令和6年8月22日

現場名

廿日市学校給食センター

電流値測定

異常無し



撮 影 期 日

令和6年8月22日

現場名

廿日市学校給食センター

絶縁抵抗測定

異常無し

	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	動作確認