


# 食器消毒保管庫点検報告書

	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	食器消毒保管庫
	本体写真
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	型式
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	動作確認



撮 影 期 日
令和6年8月22日
現場名
廿日市学校給食センター

測定温度



撮 影 期 日
令和6年8月22日
現場名
廿日市学校給食センター

電流値測定

異常無し



撮 影 期 日
令和6年8月22日
現場名
廿日市学校給食センター


絶縁抵抗測定

異常無し

食器消毒保管庫点検報告書

	撮影期日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮影期日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮影期日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	食器消毒保管庫
	本体写真
	型式
	動作確認



	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	電流値測定
	異常無し
	撮 影 期 日
	令和6年8月22日
	現場名
	廿日市学校給食センター
	絶縁抵抗測定
	異常無し